

正誤表

本書中に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げます。
『消化器内視鏡治療における高周波発生装置の使い方と注意点』
株式会社 日本メディカルセンター

131頁【表5-2-1】中「対極板」, 「ペースメーカー装着例」に誤りがございましたので, 下記の正しい表に差し替えてご使用ください。

正

表5-2-1 バイポーラスネアとモノポーラスネアの比較

	バイポーラ	モノポーラ
対極板	不要	必要
穿孔のリスク	少ない	とくに基部が太い 病変では要注意
出血のリスク	要注意(凝固効果が弱 く生切れになりやすい)	少ない
病理診断への支障	少ない(辺縁の熱損傷 が少ない)	辺縁に熱損傷が及びや すい
大きなポリープ	安全に切除可能	頭部が消化管壁に接す ると熱傷をきたしうる
ポリープ周囲粘膜への影響	少ない	要注意
ペースメーカー装着例	可能	危険(ペースメーカー に障害をきたす)
コスト	ディスポーザブルで 比較的高価(償還不可)	製品によっては リユース可能
操作性	やや劣る	良い(多種の製品バリ エーションあり)